

大型DPの更新

——— 困 り ご と ———

- ・生産中に突然真空が悪くなり、生産が止まってしまった
- ・油拡散ポンプを20年間使用、最近熱くなる部分が増え、故障の不安があったが、生産中止で、そのままでは交換が出来ない

Before



After

更新は短期間で確実に実施します、
安心しておまかせ下さい!!



——— 解 決 ———

- ・交換後は真空排気時間も元どおりに改善され、安心・安全な操業が可能となりました。
- ・新型ポンプのヒーター電力は約1/2となり、省エネになりました